

FFICACIA A TIFMPO COMPLETO

La Eficiencia Global de los Equipos (OEE) es una métrica utilizada para medir la eficiencia global de los equipos de fabricación.

También se puede medir en un grupo de máquinas dentro de una fábrica o en toda una empresa con varias fábricas.

La OEE se utiliza para determinar cómo mejorar la productividad con el tiempo.



Una puntuación OEE consiste en la multiplicación del porcentaje de tres componentes – disponibilidad, calidad y rendimiento – basados en las siguientes fórmulas:



Disponibilidad =
Tiempo de Operación /
Tiempo Programado
para Producir



Calidad =
Unidades Conformes/
N° de Unidades
Producidas



Rendimiento =
Tiempo de Operación
Ideal X N° de Unidades
Producidas) / Tiempo
de Operación